



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20724

Reparo na mureta de proteção, de concreto, da Rua Barão de Jundiaí, desde o seu início, na confluência com a Rua Ana Paula Penteado até a Rua Roma (Centro).



CONSIDERANDO que mureta de proteção, de concreto, na Rua Barão de Jundiaí, desde o seu início, na confluência com a Rua Ana Paula Penteado até a Rua Roma, Centro, está bastante danificada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na mureta de proteção, de concreto, da Rua Barão de Jundiaí, desde o seu início, na confluência com a Rua Ana Paula Penteado até a Rua Roma (Centro).

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2016.

Eng.º MARCELO GASTALDO