




**INDICAÇÃO Nº 11.484**

Asfaltamento e construção de sistema de captação e drenagem de águas pluviais na Rua José Piovesan Filho (Parque Carolina) CEP 13.218-630.




A Rua José Piovesan Filho, Parque Carolina, é desprovida de pavimentação asfáltica, o que gera inúmeros problemas aos moradores locais, como ilustram as fotografias em anexo. O tráfego de veículos pesados é intenso, o que propicia a constante formação de buracos e valetas no leito de terra, apesar das esporádicas e paliativas ações de nivelamento. Soma-se a este problema, as recorrentes inundações que afetam as residências, devido à inexistência de sistema de captação e drenagem de águas pluviais.

Então, para que os problemas ora mencionados sejam solucionados,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para asfaltamento e construção de sistema de captação e drenagem de águas pluviais na supramencionada via pública.

Sala das Sessões, em 26 de março de 2019.

  
**LEANDRO PALMARINI**



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 11.484



Registros fotográficos que ilustram os sérios problemas enfrentados pelos moradores da Rua José Piovesan Filho (Parque Carolina).

  
LEANDRO PALMARINI