




INDICAÇÃO Nº 12661

Nivelamento de tampa de bueiro na rotatória entre as ruas Antônio Zandoná e Marquês de Maricá (Vila Santana II) - CEP: 13219-020.



CONSIDERANDO o significativo desnível provocado pelo afundamento da tampa de bueiro situada na rotatória entre as ruas Antônio Zandoná e Marquês de Maricá, Vila Santana II,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de tampa de bueiro na rotatória entre as ruas Antônio Zandoná e Marquês de Maricá (Vila Santana II) - CEP: 13219-020.

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2019.

Eng.º Marcelo Gastaldo