




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 20756

Capinagem, limpeza e varrição em toda a extensão da Rua Bruno Torresan (Conjunto Residencial Jundiaí II).



Considerando que a Rua Bruno Torresan, no Conjunto Residencial Jundiaí II, está com guias e sarjetas tomadas pelo mato alto, o que interfere sobremaneira no escoamento das águas pluviais, já que ainda é uma artéria em formação, onde a grande maioria dos terrenos não estão com suas frentes calçadas;

Considerando que muitos detritos acabam por ficar presos nesta vegetação que além de tudo impede a livre circulação pelos futuros passeios públicos, obrigando os pedestres a andar pelo leito carroçável,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para capinagem, limpeza e varrição em toda a extensão da Rua Bruno Torresan (Conjunto Residencial Jundiaí II).

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2016.

RAFAEL TURRINI PURGATO

'Prof. RAFAEL PURGATO'