


INDICAÇÃO N° 10.639

Gestões junto à Concessionária AB Colinas, para a implantação de barreiras físicas no canteiro central da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no Km 73,5, mantendo-se passagens de fauna.


ENCAMINHE-SE.


Presidente
05/02/2019

Considerando os recorrentes acidentes ocorridos no Km 73,5 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), uma vez que muitos condutores imprudentes cruzam o canteiro central com seus veículos para acessarem a Avenida Salvador Caruso Orlando (bairro Medeiros, CEP 13.212-246),


INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para que promova gestões junto à Concessionária AB Colinas, para a implantação de barreiras físicas no canteiro central do supramencionado trecho da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, representado em anexo, com espaços pré-definidos para passagem de fauna.

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.


LEANDRO PALMARINI



ANEXO 01/01 DA INDICAÇÃO Nº 10.639



Representação gráfica do trecho onde são realizadas as manobras irregulares sobre o canteiro central, no Km 73,5 da Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, com acesso à Av. Salvador Caruso Orlando (Medeiros – CEP 13212-246).


LEANDRO PALMARINI