



INDICAÇÃO Nº 3033

Reparos e revitalização da Praça Tibúrcio Estevam de Siqueira (Centro).

ENCAMINHE-SE.
Foang Tolo
Presidente
31 / 08 / 2021

Municípios têm relatado descontentamento quanto à manutenção da Praça Tibúrcio Estevam de Siqueira (Centro). Lamentavelmente, este importante local público sofre bastante devido às intempéries e, também, por conta de atos de vandalismo. Há postes desalinhados, lâmpadas queimadas, vegetação deteriorada, barracas de alimentação sem padrão de uniformidade. Tal situação compromete os aspectos paisagísticos e funcionais da referida praça.

Diante deste contexto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos e revitalização da Praça Tibúrcio Estevam de Siqueira (Centro).

Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2021.

LEANDRO PALMARINI