




INDICAÇÃO Nº

00757

Implantação de sinalização de trânsito que impeça o acesso direto da Rod. Engº. Constâncio Cintra para a Rua Carlos Gomes.



Considerando o hábito de motoristas que trafegam pela Rod. Engº. Constâncio Cintra, sentido Itatiba-Jundiaí, acessarem a Rua Carlos Gomes, sem os devidos retornos e geralmente em alta velocidade;

Considerando que este procedimento gera alto risco de acidentes sem necessidade, pois logo adiante existe a rotatória construída justamente para coibir este tipo de acesso e gerar segurança aos motoristas e pedestres;

Considerando que o ideal seria a implantação de sinalização que impeça a manobra acima mencionada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a medida acima descrita.

Sala das Sessões, 17/03/2009

LEANDRO PALMARINI