



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO N° 20931**

Substituição da tampa de concreto do bueiro situado na Av. 14 de dezembro, na altura do n° 2800 (Vila Mafalda).



CONSIDERANDO que a tampa de concreto do bueiro situado na Av. 14 de dezembro, na altura do n° 2800, Vila Mafalda, está danificada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da tampa de concreto do bueiro situado na Av. 14 de dezembro, na altura do n° 2800 (Vila Mafalda).

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2016.

**Eng.º MARCELO GASTALDO**