



INDICAÇÃO N° 6862

Repintura da sinalização de solo e reposicionamento das placas de "PARE" e "dê a preferência", nos acessos à Rodovia Vereador Geraldo Dias, antes e depois do Terminal Cecap (Bairro Cecap).

ENCAMINHE-SE.

Fanny Sala

Presidente

17/05/2022

Considerando que as sinalizações de solo de parada obrigatória e dê a preferência, no local abaixo indicado estão apagadas;

Considerando que as placas também estão mal posicionadas comprometendo a visualização dos motoristas que trafegam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura da sinalização de solo e reposicionamento das placas de "PARE" e "dê a preferência", nos acessos à Rodovia Vereador Geraldo Dias, antes e depois do Terminal Cecap (Bairro Cecap).

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2022.

Douglas F. Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS