




**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 20.791**

Estudos para melhorias na drenagem e escoamento de águas pluviais na altura do número 71 da Rua Wenceslau de Queiroz (Vila São Bento).



Considerando que no período de chuvas, em decorrência do escoamento irregular existente no local, águas pluviais estão sendo direcionadas para dentro das residências altura do número 71 da Rua Wenceslau de Queiroz, na Vila São Bento, causando transtornos aos moradores;

Considerando que além das perdas e danos materiais, a invasão da água a cada chuva coloca em risco a saúde das pessoas;

Considerando que fui procurado por diversos moradores e comerciantes da localidade, que reivindicam uma solução urgente;

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para melhorias na drenagem e escoamento de águas pluviais na altura do número 71 da Rua Wenceslau de Queiroz, na Vila São Bento.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2016.

  
GERSON SARTORI